
Kódy chýb

...

KOD CHYBY -1241



- **Odporúčame doklad znova vytlačiť zo zoznamu dokladov** (Predaj na POS → Otvor dole → Doklady predaja → *výber dokladu* → Odoslať znova doklad do pokladnice)
- Túto chybu používateľ neodstráni, teda iným riešením sa nieje potreba nezaoberať.
- **Je to problém na strane FS** (Finančná Správa)
- Pravdepodobne zo servera MF príde správa, ktorá neobsahuje povinné XML atribúty.
- Výrobca PPEKK si musí overovať jeden z atribútov a to konkrétne BinarySecurityToken - majiteľa podpisového certifikátu, či daná správa nepochádza od neovereného servera.
- Pre zaistenie maximálnej ochrany údajov evidovaných v rámci dátových správ je nutné pri spracovaní odpovedí zo systému e-kasa kontrolovať tieto atribúty podpisového...
- Produkčné prostredie:
  - Subject: CN = e-Kasa, O = Financne riaditelstvo SR, C = SK
- V prípade, že neobsahuje konkrétne údaje, tak sa tlač dokladu musí prerušiť. Tento atribút tam však chýba a chýbajú tam aj ďalšie náležitosti.
- **U starších firmware** sa doklad ukončí chybou s kódom **-999 (neznáma chyba)**.
- Pri posledných certifikovaných verziách sa táto chyba odchytí už pri zisťovaní podpisového certifikátu prijatej správy a to chybou s kódom -1241.
- Výrobca kontaktoval cerifikačnú autoritu, zatiaľ však nemá spätnú odpoveď.
- Výrobca predpokladá, to že neúplna odpoveď príde len raz za čas, záleží na tom z akého servera prišla odpoveď. Servre sa pravdepodobne prepínajú na pozadí podľa vyťaženosti. Toto je však len hypotéza...

Revision #3
Created 2026-08-18 09:05:45 UTC by Attila Jančik
Updated 2026-08-18 10:14:22 UTC by Attila Jančik